

Cargo: Supervisor Planta La Tablada

Asegurar la máxima eficiencia de las operaciones de Planta La Tablada

- Asumir la responsabilidad máxima de la Planta en ausencia de su superior
- Supervisar las operaciones de carga y descarga de camiones, de recepción de combustibles y de trasiego de productos
- Supervisar la realización de mediciones de bodegas, tanques y esferas
- Coordinar las maniobras de habilitación de líneas y la operación de los equipos de bombeo
- Supervisar las operaciones de mezcla de gases licuados de petróleo
- Supervisar los trabajos de reparación, mantenimiento y limpieza
- Informar a su superior sobre las necesidades de reparación y mantenimiento en equipos e instalaciones, que requieran la intervención de personal técnico especializado

Coordinar y organizar las tareas de administración y soporte de Planta La Tablada

- Supervisar y controlar las tareas administrativas vinculadas a la recepción, autorización y procesamiento de pedidos; al movimiento y existencias de productos y la administración del personal
- Verificar que la documentación de carga se corresponda con el contenido de las bodegas de los camiones contra lectura de medidores
- Controlar la correcta emisión de documentos que respalden los distintos procesos administrativos; otorgar autorizaciones
- Controlar e informar el rendimiento de los recursos asignados y los gastos de operación de su área
- Gestionar y controlar contrataciones directas de su responsabilidad

Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene

- Contribuir a la confiabilidad y continuidad de las operaciones
- Ejecutar acciones según planes de contingencia
- Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
- Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente

Gestionar las personas a su cargo

- Conducir y motivar al equipo a cargo
- Gestionar y medir el desempeño
- Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo

Proponer iniciativas

- Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

Cargo: Supervisor Planta La Tablada

FORMACIÓN, EXPERIENCIA

- Estudios terciarios técnicos (UTU o similar)
- Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
- Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES

- Conducción de equipos
- Desarrollo del talento
- Orientación al cliente
- Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

- Reporta al Jefe de Planta La Tablada

SUPERVISIÓN EJERCIDA

- Operador Logística A, Operador Logística B, Oficial Taller A, Oficial Taller B, Peón Mantenimiento, Técnico Especializado, Administrativo